




Wichtige Information zur Softwareaktualisierung bei Geräten mit Chassis 610, 611 und 612 (MGQ610_11_12 Vx.xx).

Sehr geehrter Fachhandels-/Servicepartner,

bedingt durch verschiedene Hardwarestände ist beim Software-Update der Chassisgenerationen Ch610, 611 und 612, ausgehend von der aktuell installierten Softwareversion, teilweise eine unterschiedliche Vorgehensweise erforderlich.

Wird diese Vorgabe nicht eingehalten, können wir nicht ausschließen, dass unter Umständen das Festplattenarchiv nach dem Update nicht mehr zur Verfügung steht, bzw. das Gerät nicht mehr startet und erst aufwendig mit einer „Reparatursoftware“ reaktiviert werden muss.



Die erforderlichen Softwareversionen für die Zwischenupdates stehen im Downloadbereich von Homepage und InfoTip zur Verfügung.